

Rappels des risques :



Chute d'objet


Mode opératoire

1. Faire les DISAO nécessaires (CE Soudeur)

- Réaliser la demande de ventilation par DISAO. Prévoir cette demande en respectant les délais demandés par la DAP pour mise en place et en sécurité
- Réaliser la demande d'échafaudage pour les 2 barres supérieures non bloquées (DISAO associée à la précédente) . Prévoir cette demande en respectant les délais demandés par la DAP pour mise en place et en sécurité

2. Montage

- L'équipe Ventilation et Manutention met en place la hotte sur échafaudage et bride celle-ci par vis sur les barres supérieures.
- Les échafaudeurs serrent les 2 barres supérieures.
- Le CE soudeur, un opérateur ventilation et un échafaudeur réalisent un point d'arrêt pour valider la conformité au standard ci-dessous.
- L'opérateur ventilation vérifie le débit conformément à la règle associée.
- Le CE soudeur valide par cachet ou visa sur la DISAO.

Serrage par
les opérateurs
ventilationSerrage par
les opérateurs
échafaudeursRédacteur :
J.HILLION/A.SABIRONVérificateur :
B. GIACOMEL
Visa ACQUISApprobateur :
Y. HUMBERTDate : 5/11/2020
VISA ACQUIS
Original à SM/HSE