



RAYONNEMENTS

L'ESSENTIEL

FONDAMENTAUX

- ▶ Avoir les habilitations / autorisations requises pour accéder à des zones radiologiques
- ▶ Respecter les fondamentaux suivants en cas de coactivité avec des radiographies industrielles :
 - Franchissement de balisage strictement interdit
 - Sensibilisation* obligatoire à la coactivité avec les tirs radio
 - Port du dosimètre de surveillance obligatoire

*SIR : Sensibilisation Interne à la Radioprotection